



SITUAȚIE EXISTENTĂ



SITUAȚIE PROPUȘĂ

| | | | | | |
|--|------|---------------|--|-----------------------------------|--|
| | | | | | |
| | | | | | |
| Verificator/ Expert | Nume | Semnatura | Cerințe | Referat / Expertiză Nr. / Data | |
| S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2 | | | | BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 | |
| Specificativ NUME | | Semnatura | Scara: 1:100 | Proiect nr.: 25/2011 | |
| Sef proiect: ingh. LUMINIȚA POPESCU | | | 100 proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU/DAC/PP/PS/DE Verificare si sustinere tehnica a Lucrului de realizare Bil. B36, Str. DELINEȘTI, nr.1 | | |
| Proiectat: ingh. ANA DAVID | | Data: 2011 | Titlul planșei: FATADA SECUNDARA SITUAȚIE EXISTENTĂ / SITUAȚIE PROPUȘĂ | | |
| Desenat: ingh. ANA DAVID | | | | | |