



SITUATIE EXISTENTA



Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Carința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara:	Titu proiect: Expertiză tehnica, Audit energetic, DAL+DTC+P+CS+DE Verificare si Asistenta tehnica pt. Lucrările de reabilitare termica Zg blocuri, Sector 6, Bucuresti BI.N13, Str. GHIRLANDEI, nr.1A	Faza: D.A.L.I.
Şef proiect	arh. LUMINIŢA POPESCU				
Proiectat	teh. Gabriela BOGDAN		Data:	Titlu planşet: FATADA SECUNDARA	Planşa nr. A 07
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN		2011	SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUA	A2.0