

**fatada N-V, sectiune**

P4 tr.1 sc. tr.2 sc.

Aleea Pârva Nr.5

NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ  
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II  
RISC MIC DE INCENDIU

Verificator/  
Expert

Nume

Semnătura

Cerința

Referat / Expertiză Nr. / Data

S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.  
J 40 / 2127 / 2010  
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2

BENEFICIAR:  
PRIMĂRIA SECTOR 6

Proiect nr.:  
25/2011

Specificație

NUME

Semnătura

Scara:  
1:100

Titlu proiect:Expertiza tehnică,Audit energetic,DALUDTACPT,CS,DE,  
Verificare și Asistență tehnică pîr. Lucrările de Reabilitare  
termică 273 blocuri, Sector 6, București  
Bloc"D12",Aleea Pârva,nr.4

Faza:  
D.A.I.I.

Șef proiect

arh.c. Alin Lică

Data:

2011

Titlu planșet: sc.1,2  
Tr.1 FAȚADA"N-V",SECȚIUNE propunere

Planșa nr.  
A 8

Desenat

arh.c. Alin Lică

A3.2

60

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
<b>S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.</b> <b>J 40 / 2127 / 2010</b> str. DINU VINTILA nr. 11, et.6,cam 8,sector 2				BENEFICIAR:  <b>PRIMĂRIA SECTOR 6</b>	Proiect nr.:  <b>25/2011</b>
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100  Data: 2011	Titlu proiect:Expertiza tehnica,Audit energetic,DALI-DTAC-PT-CS-DE, Verificare și Atestare tehnică ptr. Lucrările de Reabilitare termică ZF3 blocuri, Sector 6, București Bloc"D12","Aleea Pârva,nr.4	Faza:  <b>D.A.I.I.</b>
Șef proiect	arh.c Alin Liță				
Proiectat	arh.c. Alin Liță				
Desenat	arh.c. Alin Liță			<b>Titlu planșei: SC.1,2</b> <b>Tr.1 FAȚADA "N-V",SECȚIUNE propunere</b>	Planșa nr.  <b>A 8</b>