



SITUAȚIE EXISTENTĂ



SITUAȚIE PROPUȘĂ

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2					
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+OTAC+PI+CS+DE Verificare si Asistenta tehnica plucuarie de reabilitare tehnica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bl: A12, Aleea CALLATIS, nr.12	Faza: DALI
Șef proiect	arch. LUMINIȚA POPESCU				
Proiectat	teh. Ana DAVID		Data: 2011	Titlul planșei: FATADA PRINCIPALA	Planșa nr.: A 06
Desenat	teh. Ana DAVID			SITUAȚIE EXISTENTĂ / SITUAȚIE PROPUȘĂ	