



ZONA PE CARE NU SE INTERVINE

LA BLOCURILE CU MAGAZINE LA PARTER  
NU SE FAC INTERVENTII LA SUBSOL

NOTA: CATEGORIA DE IMPORTANTA C NORMALA  
GRADUL DE RZISTENTA LA FOC II  
RISC MIC DE INCENDIU

Verificator Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data	Proiect nr. 26/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam.8, sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara:	Nu proiect. Expertiza tehnica, Audit financiar, DAU, POACH, CSD-RL Verificare si asistenta tehnica si logistică de realizare termen: 27.09.2011, Sector 6, Bucuresti Buc 014, Bdul Unirii nr.85	
Set proiect	arh. Luminita POESCU		1:100		Faza: D.A.L.L.
Proiectat	teh. pr. Mariana Moraru		Data: 2011	Titu planșe: FATADA PRINCIPALA incalzire	Planşa nr. A.09
Desenat	teh. pr. Mariana Moraru				
	21	22	23	A2.0	