


terasa



NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR PRIMĂRIA SECTOR 6
				Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrari de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bloc D4, Aleea Valea Calugareasca, nr. 3
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Faza: D.A.L.I.
Proiectat	th. pr. Zoia BAFANI		Data: 2011	Planșa nr. 05
Desenat	th. pr. Zoia BAFANI			