



SITUATIE PROPUSA

SITUATIE EXISTENTA

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Carața	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.				BENEFICIAR: Primărie Sectorului 6
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	Nume	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU, POC, POC-DE
Señ proiect:	arh. Luminița POPESCU			Verificare si Asistenta tehnica planșelor de realizare
Proiectat:	teh. Gabriela BOGDAN			termenul 275 zile, Sector 6, Bucuresti
Dessnat:	teh. Gabriela BOGDAN			BL D16, Str. VALERIA BLAGOPOLULUI, nr.2
				Titlu planșelor: PLAN SUBSOL
				SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUSA
				Faza: D.A.L.I.
				Planșă nr. A 01