


etaj curent



NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

223

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6	Faza: D.A.L.I.
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnică, Audit energetic, DALI, DTAC, PT, CSDE Verificare și Asistență tehnică ptr. lucrările de reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc "D5", Str. Valea Călugărească, nr.1	Planșa nr. A 18
Șef proiect	arh. LUMINIȚA POPESCU		Date:	Titlu planșei: sc.a,s Tr.3 ETAJ CURENT 1-4 propunere	
Proiectat	arh.c. Alin Lică		2011		
Desenat	arh.c. Alin Lică				

A3.2