


fatada S-V



NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

223

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6
Proiect nr.: 25/2011				
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnică, Audit energetic, DALUOTACPT, CSDE Verificare și Asistență tehnică ptr. lucrările de reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc "D5", Str. Valea Călugărească, nr.1
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Faza: D.A.L.I.
Proiectat	arh.c. Alin Liță		Data: 2011	Titlu planșă: sc.s.s Tr.3 FAJADĂ "S" propunere
Desenat	arh.c. Alin Liță			Planșa nr. A 20

A3.2