


subsol



NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

223

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6
Proiect nr.: 25/2011				
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnică, Audit energetic, DALI DTAC-PT, CSDE Verificare și Asistență tehnică ptr. lucrările de reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc "D5", Str. Valea Călugărească, nr.1
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Faza: D.A.L.I.
Proiectat	arh.c. Alin Lică		Data: 2011	Titlu planșă: sc.7,8 Tr.4 SUBSOL propunere
Desenat	arh.c. Alin Lică			Planșa nr. A 23

A3.2