fatada S-E sectiune







NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

223

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data

S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnică,Audit energetic,DALI;DTAC;PT;CSDE, Verificare și Asistență tehnică ptr. lucrările de reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc"D5",Str.Valea Călugărească,nr.1	Faza: D.A.L.I.
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU				
Proiectat	arh.c. Alin Lică		Data: 2011	Titlu planșei: sc,7,s Tr.4,FAȚADĂ"S-E";SECȚIUNE propunere	Planșa nr. A 29
Desenat	arh.c. Alin Lică				

A3.2