




fatada N-E



NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

223

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Carința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6
Proiect nr.: 25/2011				Faza: D.A.L.I.
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnică,Audit energetic,DALHDTACPT,CSDE Verificare și Asistență tehnică ptr. lucrările de reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc"D5",Str.Valea Călugărească,nr.1
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			
Proiectat	arh.c. Alin Lică		Data: 2011	Titlu planșei: sc.1,2 Tr.1 FAJADĂ "N-E"
Desenat	arh.c. Alin Lică			propunere Planșa nr. A 7

A3.2