

Beneficiar : **Primaria Sectorului 6**

Denumire : Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI + DTAC + PT+ CS
+ DE, verificare si Asistenta tehnica pentru lucrarile de reabilitare
termica 273 blocuri, sector 6, Bucuresti

S.C. HACHIKO DESIGN S.R.L.
Str. DINU VINTILA nr. 11, Etaj 8,
camera 8, Sector 2, BUCURESTI

Adresa: Str. **Valea Calugareasca** nr. **1** bloc **D5** sector 6,
Bucuresti

Nr. crt.
223

Proiect nr. : 25/2011

Faza : D.A.L.I.

Data : 2011

Administrator

Pandelea Oana Teodora