



CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI III
CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA
GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC

FATADA LATERALA STANGA
situatia existenta



FATADA LATERALA STANGA
situatia propusa

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic: DALI+DACH+PT+CS+DE Verificare si Asistenta tehnica (plugarie de reabilitare tehnica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti bloc E1, strada Valea Calugareasca nr.22 FATADA LATERALA STANGA situatie existenta / situatie propusa	Faza:
Şef proiect	arh. Luminița POPESCU				DALI
Proiectat	arh. Manuela TUDORUȚ		Data:		Planşa nr.
Desenat	arh. Manuela TUDORUȚ		2011		A13
21		22			23