


etaj curent



**NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU**

78

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica,Audit energetic,DALI-DTAC-PT-GS-DE, Verificare și Asistență tehnică ptr. Lucrările de Reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc"P4",Aleea Istrie,nr.5	Faza: D.A.I.I.
Șef proiect	arh.c Alin Liță		Data: 2011	Titlu planșă: sc.1.2 Tr.1 Etaj Curent 1-4 propunere	Planșa nr. A 4
Proiectat	arh.c Alin Liță				
Desenat	arh.c Alin Liță				

A3.2