



Au=315.29mp

**NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU**

97

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect:Expertiza tehnica,Audit energetic,DALHDTAC-PT,CS,DE, Verificare si Asistanta tehnica ptr. Lucrările de Reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc"D43",Str. Lunca Străduului,nr.4	Faza: D.A.L.I.
Șef proiect	arh.c Alin Lică		Data:	Titlu planșet: SC.1.2 Tr.1 SUBSOL propunere	Pianșa nr. A 2
Proiectat	arh.c Alin Lică		2011		
Desenat	arh.c Alin Lică				

A3.2