



Închiderea balcon:
desfacerea parapetului existent și înlocuirea cu
cu parapet din PLACOCEM PE STRUCTURĂ METALICĂ NOUĂ
partea superioară:
**TÂMPĂRIE PVC CU PROFILE PENTACAMERALE
ȘI GEAM TERMOIZOLANT LOW-E**

Au=324.18mp

**NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU**

197

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect-Expertiza tehnică,Audit energetic,DALU/DIACPT,CS,DE, Verificare și Asistență tehnică ptr. Lucrările de Reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc"D43",Str. Lunca Stricului,nr.4	Faza: D.A.I.I.
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU				
Proiectat	arh.c. Alin Lică		Data: 2011	Titlu planșei: sc.3.4 Tr.2 ETAJ 1-4 propunere	Planșa nr. A 4
Desenat	arh.c. Alin Lică				

A3.2