



197				
Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2			BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6	
Specificație NUME		Semnătura	Scara: 1:100	Proiect nr.: 25/2011
Șef proiect arh. LUMINIȚA POPESCU			Titlu proiect:Expertiza tehnica,Audit energetic,DALI,DTAC,PT,CS,DE, Verificare și Asistență tehnică pîr. Lucrările de Reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc"D43",Str. Lucea Sîrbului,nr.4	
Proiectat arh.c. Alin Lică			Faza: D.A.L.I.	
Desenat arh.c. Alin Lică			Titlu planșă: sc.s.s Tr.3 FATADA 1 propunere	
			Planșa nr. A 6	