




PLAN DE SITUATIE, SCARA 1:2000



PLAN DE INCADRARE IN ZONA, SCARA 1:500

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.					
J 40 / 2127 / 2010					
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6					
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL+DTAC+PT+CS+DE	Faza:
Șef proiect	art. Luminia POPESCU		1:2000	Verificare și asistență tehnică publicanle de reabilitare	
Proiectat	art. Ana-Mihaela DESPA		1:500	temica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti	DALI
Desenat	art. Ana-Mihaela DESPA		Data:	Titlul planșei: PLAN DE SITUATIE	Planșa nr.
			2011	PLAN INCADRARE IN ZONA	A 00