



SITUATIE PROPUZA

SITUATIE EXISTENTA

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Carața	Referat / Expertiză Nr. / Data
	S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.			BENEFICIAR: Primărie Sectorului 6
	str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2			Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU, PDA, PPG, CSD, Verificare si Asistenta tehnica proiectare de realizare
Şef proiect	arh. Luminija POPESCU			Faza: D.A.L.I.
Proiectat	teh. Gabriela BOGDAN			bl. D.S., Str. CALLATIS, nr.16
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN			2011
				Titlu planşă: FATADA SECUNDARA
				SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUZA
				Planşa nr. A 07