

SITUATIE PROPUSA

SITUATIE EXISTENTA

Verificator / Expert	Nume	Semnătura	Carința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.				BENEFICIAR: Primărie Sectorului 6
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiză tehnică, Audit energetic, DAU, HOTĂRÂRI, PROȘTEDE
Șef proiect:	arh. LUMINIȚA POPESCU		Data: 2011	Verificare și Asistență tehnică planșelor de realizare
Proiectat:	teh. GABRIELA BOGDAN			Imniza 275 locuiri, Sector 6, București
Desenat:	teh. GABRIELA BOGDAN			BL. D.B., Str. CALĂLEA 178, nr.10
				Faza: D.A.L.I., Planșă nr. A 01
				Titlu planșă: PLAN SUBSOL
				SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUSA