


PLAN DE SITUAȚIE, SCARA 1:2000



PLAN DE INCADRARE IN ZONA, SCARA 1:500

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL+DTAC+PT+CS+DE	
Șef proiect	artn. Luminia POPESCU		1:2000	Verificare și asistență tehnică pînă la finalizarea de reabilitare	
Proiectat	artn. Ana-Mihaela DESPA		1:500	tematica 273 blocuri, Sector 6, București	
Desenat	artn. Ana-Mihaela DESPA		Data: 2011	BI. 106, S.C. C. Str. CEAHLAU nr. 24	
				Titlul planșei: PLAN DE SITUAȚIE	Faza: DALI
				PLAN INCADRARE IN ZONA	Planșa nr.: A 00