


PLAN DE SITUATIE, SCARA 1:2000



PLAN DE INCADRARE IN ZONA, SCARA 1:500

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.					
J 40 / 2127 / 2010					
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara:	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL+DTAC+PT+CS+DE.	
	Șef proiect	artn. Luminia POPESCU	1:2000	Verificare și Asistență tehnică publicitară de reabilitare	
			1:500	Ieremica 273 blocuri, Sector 6, București	
Proiectat	artn. Ana-Mihaela DESPA		Data:	BI. 106, Sc. 2, Str. CEAHLAU nr. 24	
Desenat	artn. Ana-Mihaela DESPA		2011	Titlul planșei: PLAN DE SITUATIE PLAN INCADRARE IN ZONA	
					Planșa nr. A 00