



SITUATIE PROPUA

SITUATIE EXISTENTA

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr. 25/2011
J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2					
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL-POTAC-PRCS-UE, Verificare si reabilitare tehnica a cladirii si locurilor de reabilitare Iernica 273 hrom. Sator 8, Bucuresti Bl. D1, Str. CETATEA HISTRIA, nr.2	Faza: D.A.L.I.
Şef proiect:	arh. Luminita POPESCU		Data:	Titlul planşei: PLAN PARTER	Planşa nr. A 02
Proiectat	teh. Gabriela BOGDAN		2011	SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUA	A 02
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN				A2.0