



SITUATIE PROPUSA

SITUATIE EXISTENTA

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	
Specificatie	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI-POTAC-PRG-SUE, Verificare si reabilitare tehnica a clădirii si locației de reabilitare B1, D2, Str. CETATEA HISTRIA, nr.4	Faza: D.A.L.I.
Șef proiect	arh. LUMINIȚA POPESCU		Data: 2011	Titlul planșei: PLAN SUBSOL	Planșa nr. A 01
Proiectat	teh. GABRIELA BOGDAN			SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUSA	A2.0
Desenat	teh. GABRIELA BOGDAN				