

SITUAȚIE EXISTENTĂ

The drawing is a technical architectural elevation of an existing building facade. It is organized by a grid system with columns numbered 1 through 4 and rows lettered A through F. The vertical axis on the left side of the grid is marked with elevation levels: +14.06m, +10.80m, +8.10m, +5.40m, +2.70m, ±0.00m, and -1.45m. The building facade is depicted with horizontal lines representing floor slabs and vertical lines representing columns. On the left side of the facade, there are three sets of windows, each consisting of three rectangular panes, located between rows A and B, B and C, and C and D. The ground level is indicated by a dashed line that slopes downwards from left to right, ending at an elevation of -2.50m on the right side of the drawing.

SITUAȚIE PROPUȘĂ

The drawing shows a building facade with five levels of windows. The vertical axis on the left indicates elevations from +14.06m down to -1.45m. The right side lists technical specifications for various components:

- Balustradă metalică de protecție
- termoizolație etic cu polistiren expandat (grosime de 10 cm)
- Graf de protecție din tablă zincată vopsită în câmp electrostatic alB
- Timplărie PVC cu profil pentacamerale și geam termoizolant low-e
- Termoisolatant cu polistiren expandat (grosime 10 cm) finisaj tencuieli decorative
- termoizolație scuturi cu polistiren extrudat (grosime de 10 cm) până la 30cm sub nivelul scutului

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6
				Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrările de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bl. B35, Str. DELINESTI, nr.1 Titlul planșei: FATADA LATERALA DREAPTA SITUATIE EXISTENTA / SITUATIE PROPUSA
Şef proiect	arh. Luminița POPESCU			
Proiectat	teh. Ana DAVID		Data: 2011	
Desenat	teh. Ana DAVID			
				Faza: DALI
				Planşa nr. A 08

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrurile de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bl. B35, Str. DELINESTI, nr.1
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Faza: DALI
Proiectat	teh. Ana DAVID		Data:	Titlul planșei: FATADA LATERALA DREAPTA
Desenat	teh. Ana DAVID		2011	SITUATIE EXISTENTA / SITUATIE PROPUSA Planșa nr. A 08