

SITUAȚIE EXISTENTĂ

SITUAȚIE PROPUȘĂ

Verificator/Expert		Referință / Expertiză Nr. / Data		Proiect nr.:
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.		BENEFICIAR: Primăria Sectorului 6		25/2011
J 40 / 2127 / 2010		100 proiect: Expertiză tehnică, Audit energetic, DAU/DACPP/RSDE		Faza:
str. DINU VINTILĂ nr. 11, et.8, cam.8 sector 2		Verificare a sistemelor tehnice și a lucrărilor de reabilitare		DALI
Specificativ NUME		Semnatura		Scara:
Sef proiect: ingh. Luminița POPESCU		ingh. Ana DAVID		1:100
Proiectant: ingh. Ana DAVID		Data:		2011
Desenat: ingh. Ana DAVID		Titlu planșă: PLAN PARTER		Planșă nr.:
		SITUAȚIE EXISTENTĂ / SITUAȚIE PROPUȘĂ		A 02