


PLAN DE SITUATIE, SCARA 1:2000



PLAN DE INCADRARE IN ZONA, SCARA 1:500

|   |                         |           |         |  |  |
|---|-------------------------|-----------|---------|--|--|
|   |                         |           |         |  |  |
|   |                         |           |         |  |  |
|   |                         |           |         |  |  |
|   |                         |           |         |  |  |
|   |                         |           |         |  |  |
| Verificator/<br>Expert                          | Nume                    | Semnătura | Cerința | Referat / Expertiză Nr. / Data                                       |  |
| S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.                       |                         |           |         | BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6                                    |  |
| J 40 / 2127 / 2010                              |                         |           |         | Proiect nr.: 25/2011   |  |
| str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2 |                         |           |         |  |  |
| Specificatie                                    | NUME                    | Semnatura | Scara:  | Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU+DTAC+PT+CS+DE |  |
| Șef proiect                                     | artn. Luminia POPESCU   |           | 1:2000  | Verificare și asistență tehnică pînă la finalizarea de realizare     |  |
| Proiectat                                       | artn. Ana-Mihaela DESPA |           | 1:500   | tematica 273 blocuri, Sector 6, București                            |  |
| Desenat   | artn. Ana-Mihaela DESPA |           | Data:   | BI. P8, Str. DREPTATII nr. 16  |  |
|   |                         |           | 2011    | Titlul planșei: PLAN DE SITUATIE                                     |  |
|   |                         |           |         | PLAN INCADRARE IN ZONA   |  |
|   |                         |           |         | Planșa nr. A 00  |  |