



SITUAȚIE EXISTENTĂ

SITUAȚIE PROPUȘĂ

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.				BENEFICIAR: Primăria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
S-40 / 2127 / 2010					
str. DINU VINTILĂ nr. 11, et.8, cam.5, sector 2					
Specificație Nume		Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI/DAPI/PC/SC/DE	Faza:
Șef proiect: arh. Luminița POPESCU				Verificare și Aprobare tehnică și de mediu	DALI
Proiectat: ingh. Ana DAVID				str. A30, str. TIMONEȘUL DE BUNA, nr.30	
Desenat: ingh. Ana DAVID			Data: 2011	Titlul planșei: FATADA SECUNDARA	Planșa nr. A 07
				SITUAȚIE EXISTENTĂ / SITUAȚIE PROPUȘĂ	