



SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUISA

SECTIUNE TRANSVERSALA

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	
J 40 / 2127 / 2010				Proiect nr.: 25/2011	
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2					
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrari de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti	
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Faza: D.A.L.I.	
Proiectat	teh. Gabriela BOGDAN		Data: 2011	Titlul planșei: SECTIUNE AA	
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN			SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUISA	
				Planșa nr. A 05	