



Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6
Proiectat	teh. Gabriela BOGDAN			Proiect nr.: 25/2011
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN			Faza: D.A.L.I.
Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL+DTAC+PT+CS+DE Verificare si Asistenta tehnica pt.Lucrari de reabilitare termica ZTS blocuri, Sector 6, Bucuresti B1.35, B-dul. IULIU MANIU, nr.148-152				Planşa nr. A 09
FATADA LATERALA DREAPTA soluție existentă -soluție propusă				