



Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L				BENEFICIAR:	
J 40 / 2127 / 2010				PRIMĂRIA SECTOR 6	
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				Proiect nr.: 25/2011	
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica,Audit energetic,DALI,DTAC,PT,CSDE	
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Verificare și Asistență tehnică pnr. lucrările de reabilitare	
Proiectat	arh.c. Alin Lică		Data: 2011	termică 2/3 blocuri, Sector 6, București	
Desenat	arh.c. Alin Lică			Bloc "D3", Bd-ul. Iuliu Maniu, nr. 11A	
				Titlu planșet: sc.3,4	
				Tr.3 ETAJ CURENT 1-4	
				Faza: D.A.L.I.	
				Planșa nr. A 11	