


**bl.D3**

+11.00 ETAJ 4

+8.25 ET AJ 3

+5.50 ET AJ 2

+2.75 ETAJ 1

±0.00 PARTER

**NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ  
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II  
RISC MIC DE INCENDIU**

131

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
<b>S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.</b> <b>J 40 / 2127 / 2010</b> str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: <b>PRIMĂRIA SECTOR 6</b>	Proiect nr.: <b>25/2011</b>
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: <b>Expertiza tehnica,Audit energetic,DAL/DIAC/PT/CSE Verificare și Asistență tehnică ptr. lucrările de reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc "D3" , Bd-ul Iuliu Maniu , nr. 11A</b>	Faza: <b>D.A.I.I.</b>
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU		Data:		
Proiectat	arh.c. Alin Lică		2011		
Desenat	arh.c. Alin Lică			Titlu planșel: <b>sc.3.4 Tr.3 FAȚADĂ"S"</b>	Planșa nr. <b>A 13</b>
				<b>propunere</b>	

### A3.2