



etaj curent

b.I.D3

tr.4sc.	tr.3 sc.	tr.2 sc.	tr.1 sc.
1	2	3	4
5	6	7	8

NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

131

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6
Specificație NUME				Proiect nr.: 25/2011
Șef proiect arh. Luminița POPESCU				Faza: D.A.L.I.
Proiectat arh.c. Alin Lică				Planșa nr. A 18
Desenat arh.c. Alin Lică				
Scara: 1:100				Titlu proiect: Expertiză tehnică, Audit energetic, DALI, DTAC, PT, CS, DE
Data: 2011				Verificare și Asistență tehnică ptr. lucrările de reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București
				Titlu planșei: sc.a.6
				Tr.2 ETAJ CURENT 1-4 propunere

A3.2