

bl.D3

+14.40

+11.00 ETAJ 4

+8.25 ET AJ 3

+5.50 EAJ 2

+2.75 ETAJ 1

±0.00 PARTER

**NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU**

31 |

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica Audit energetic,DALHOTAC,PT,CSE Verificare și Asistență tehnică ptr. lucrările de reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc "D3", Bd-ul Iuliu Maniu,nr.11A	Faza: D.A.I.
Șef proiect	arh.c. Alin Lică		Data:	Titlu planșel: sc.s.6 Tr.2 FAJADĂ "N"	Planșa nr.
Proiectat	arh.c. Alin Lică		2011	propunere	A 21
Desenat					

3.2