



subsol
bl.D3

tr.4sc.	tr.3 sc.	tr.2 sc.	tr.1 sc.
1	2	3	4
5	6	7	8

NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

131

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6
Proiect nr.: 25/2011				Faza: D.A.L.I.
Titlu proiect: Expertiza tehnică,Audit energetic,DALUOTACPT,CSDE Verificare și Asistență tehnică ptr. lucrările de reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București Bloc"D3",Bd-ul.Iuliu Maniu,nr.11A				Planșa nr. A 9
Titlu planșei: sc.3,4 Tr.3 SUBSOL propunere				

A3.2