



SOLUTIA EXISTENTA

SOLUTIA PROPUSA

scadul si 30 de cm sub raza terenului:				termosistem cu POLISTIREN EXTRUDAT IGNIFUGAT DE 10 CM	
Verificator/ Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
J 40 / 2127 / 2010					
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALIOTAC-PT-CCS-DE	
Şef proiect	arh. Luminița POPESCU			Verificare si Asistență tehnică pt.Lucrările de reabilitare	
Proiectat	teh. Gabriela BOGDAN			B1.34, B-dul. IULIU MANIU, nr.144-146	
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN			Titlul planşei: FATADA SECUNDARA	
				soluție existentă -soluție propusă	
				A 08	