



PLAN SUBSOL

NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

ZONA PE CARE NU SE INTERVINE
LA BLOCURILE CU MAGAZINE LA PARTER
NU SE FAC INTERVENTII LA SUBSOL

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 Proiect nr.: 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALH+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrurile de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bloc J, sc. D, B-dul Iuliu Maniu nr. 158A Faza: D.A.L.I.
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU		Data:	Titlu planșei: PLAN SUBSOL PROPUNERE Planșa nr. A2
Proiectat	arh. Loredana PANAIT		2011	
Desenat	arh. Loredana PANAIT			