





***CLASA DE IMPORTANTA III***
***CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA***
***GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II***
***RISC MIC DE INCEDIU***

| Verificator/ Expert | Nume | Semnătura | Cerința | Referat / Expertiză Nr. / Data |
|---|---|---|---|---|
| S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L<br>J 40 / 2127 / 2010<br>str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2 | | | | BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 — Proiect nr.: 25/2011 |
| Specificatie | NUME | Semnatura | Scara: 1:100 | Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrarile de reabilitare termica (23 blocuri, Sector 6, Bucuresti Strada Obcina Mare, nr. 5, bloc A3 — Faza: D.A.L.I. |
| Şef proiect | arh. Luminiţa POPESCU | | | |
| Proiectat | teh. pr. Monica CRETU | | Data: 2011 | Titlu planşei: PLAN ETAJ CURENT - PROPUS — Planşa nr. A 05 |
| Desenat | teh. pr. Monica CRETU | | | |

A3.1







***CLASA DE IMPORTANTA III***
***CATEGORIA DE IMPORTANTA "C" NORMALA***
***GRADUL DE REZISTENTA LA FOC II***
***RISC MIC DE INCEDIU***

| Verificator/ Expert | Nume | Semnătura | Cerința | Referat / Expertiză Nr. / Data |
|---|---|---|---|---|
| S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L<br>J 40 / 2127 / 2010<br>str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2 | | | | BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6 — Proiect nr.: 25/2011 |
| Specificatie | NUME | Semnatura | Scara: 1:100 | Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica pt.lucrarile de reabilitare termica (23 blocuri, Sector 6, Bucuresti Strada Obcina Mare, nr. 5, bloc A3 — Faza: D.A.L.I. |
| Şef proiect | arh. Luminiţa POPESCU | | | |
| Proiectat | teh. pr. Monica CRETU | | Data: 2011 | Titlu planşei: PLAN TERASA - PROPUS — Planşa nr. A 06 |
| Desenat | teh. pr. Monica CRETU | | | |

A3.1