



				160	
Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Carința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6	Proiect nr.: 25/2011
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect:Expertiza tehnică,Audit energetic,DALU,DTAC,PT,CS,DE, Verificare și Asistență tehnică pnr. Lucrările de Reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București BLOC "D12",Aleea Pârva nr.4	Faza: D.A.L.I.
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU			Titlu planșă: sc.3.4 Tr.2 PARTER	Planșa nr. A 10
Proiectat	arh.c. Alin Lică		Data: 2011	propunere	
Desenat	arh.c. Alin Lică				