


etaj curent



NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II
RISC MIC DE INCENDIU

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				BENEFICIAR: PRIMĂRIA SECTOR 6	Faza: D.A.L.I.
Specificație	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiză tehnică, Audit energetic, DAU, DTAC, PT, CS, DE, Verificare și Asistență tehnică pîr. Lucrările de Reabilitare termică 273 blocuri, Sector 6, București BLOC "D12", Aleea Pârva nr.4	Planșa nr. A 11
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU		Data: 2011	Titlu planșă: sc.3.4 Tr.2 Etaj Curent 1-4proponere	
Proiectat	arh.c. Alin Lică				
Desenat	arh.c. Alin Lică				