



**subsol**

**P4**

tr.1 sc.	tr.2 sc.		
1	2	3	4

**ALEEA PÂRVA NR.5**

NOTĂ: CATEGORIA DE IMPORTANȚĂ C NORMALĂ  
GRADUL DE REZISTENȚĂ LA FOC II  
RISC MIC DE INCENDIU

160

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Carința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L		BENEFICIAR:		Proiect nr.:	
J 40 / 2127 / 2010		PRIMĂRIA SECTOR 6		25/2011	
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2					
Specificație	NUME	Semnătura	Scara:	Titlu proiect:Expertiza tehnica,Audit energetic,DAL,DTAC,PT,CS,DE,	
Șef proiect	arh. Luminița POPESCU		1:100	Verificare și Asistență tehnică pîr. Lucrările de Reabilitare	
Proiectat	arh.c. Alin Lică		Data:	Iarncă 273 blocuri, Sector 6, București	
Desenat	arh.c. Alin Lică		2011	Bloc"D12",Aleea Pârva,nr.4	
				Titlu planșă: sc.1.2	Planșă nr.:
				Tr.1 SUBSOL	A 2
				propunere	