



SITUATIE EXISTENTA

SITUATIE PROPUSA

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Carința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL+DIA+P+RCS+UE, Verificare si întărire tehnica și lucrări de reabilitare termitica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti Bl. D18, Aleea PARVA, nr.9	Faza: D.A.I.I.
Șef proiect:	arh. Luminița POPESCU		Data: 2011	Titlul planșei: PLAN TERASA	Planșa nr.: A 04
Proiectat	teh. Gabriela BOGDAN			SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUSA	
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN				A2.0