



SITUATIE PROPUA

SITUATIE EXISTENTA

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Carința	Referat / Expertiză Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.		BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6			
J 40 / 2127 / 2010					
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU-POTAC+PRCS+UE, Verificare si redactare tehnica si proiecte de realizare		Faza: D.A.L.I.
Șef proiect: arh. Luminița POPESCU			Btl. B35, Str. PASCANI, nr.1		Pianșă nr. A 06
Proiectat teh. Gabriela BOGDAN		Data: 2011	FATA DA PRINCIPALA		
Desenat teh. Gabriela BOGDAN			SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUA		