



SITUATIE PROPUSA

SITUATIE EXISTENTA

Verificator/Expert	Nume	Semnatura	Cerinta	Referat / Expertiza Nr. / Data	Proiect nr.: 25/2011
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L. J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAU-POTAC-PRCS-UE, Verificare si realizarea tehnica a lucrarilor de reabilitare	Faza: D.A.L.I.
Señ proiectat	teh. Gabriela BOGDAN		Data: 2011	Titlul planșei: PLAN SUBSOL	Planșă nr. A 01
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN			SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUSA	A2.0