



SITUATIE PROPUSA

SITUATIE EXISTENTA

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primărie Sectorului 6	Proiect nr. 25/2011
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL-HOTAC-PPRCS-UE, Verificare si realizarea tehnica a lucrului de reabilitare la imaria 273 (Moara, Sector 3, Bucuresti Bt. B35, Str. PASCANI, nr.1	Faza: D.A.L.I.
Șef proiect:	arh. Luminița POPESCU				Planșa nr. A 04
Proiectat	teh. Gabriela BOGDAN		Data: 2011	Titlul planșei: PLAN TERASA SITUATIE EXISTENTA-SITUATIE PROPUSA	A 04
Desenat	teh. Gabriela BOGDAN				A 04