



CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI III  
CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA  
GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC

FATADA LATERALA STANGA  
situatia existenta



FATADA LATERALA STANGA  
situatia propusa

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: <b>25/2011</b>
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic: DALI+DACH+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica (plugarie de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti <b>bloc E16, Aleea Sandulesti nr.3</b> <b>FATADA LATERALA STANGA</b> <b>situatie existenta / situatie propusa</b>	Faza: <b>DALI</b>
Şef proiect	arh. Luminița POPESCU				Planşa nr. <b>A13</b>
Proiectat	arh. Manuela TUDORUȚ		Data: 2011		
Desenat	arh. Manuela TUDORUȚ				
21		22		23	A2.0