



CLASA DE IMPORTANTA A CONSTRUCTIEI III
CATEGORIA "C" DE IMPORTANTA
GRADUL II DE REZISTENTA LA FOC

FATADA LATERALA STANGA
situatia existenta

FATADA LATERALA STANGA
situatia propusa

Verificator/Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2				
BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6			Proiect nr.: 25/2011	
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI+DTAC+PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica publicitate de reabilitare termica 273 blocuri, Sector 6, Bucuresti bloc E33, strada Sibiu nr.16
Șef proiect	arh. Luminija POPESCU		Data: 2011	Faza: DALI
Proiectat	arh. Manuela TUDORUȚ			Planșa nr. A13
Desenat	arh. Manuela TUDORUȚ			
FATADA LATERALA STANGA situatie existenta / situatie propusa				