



## SITUAȚIE EXISTENTĂ



## SITUAȚIE PROPUȘĂ

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
<b>S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.</b> J 40 / 2127 / 2010 str. DINU VINTILA nr. 11, et.8,cam 8,sector 2				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: <b>25/2011</b>
Specificatie	NUME	Semnatura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DAL/HOTAC-PT+CS+DE, Verificare si Asistenta tehnica p/Lucrarile de reabilitare termica 273 locuri, Sector 6, Bucuresti Bl. A18, str. TARGU NEAMT, nr.36	Faza: <b>DALI</b>
Șef proiect	arh. Luminția POPESCU				
Proiectat:	teh. Ana DAVID	Data:	2011	Titlul planșei: <b>FATADA PRINCIPALA</b> SITUATIE EXISTENTA / SIUATIE PROPUASA	Planșa nr. <b>A 06</b>
Desenat	teh. Ana DAVID				