



SITUAȚIE EXISTENTĂ



SITUAȚIE PROPUȘĂ

Verificator/ Expert	Nume	Semnătura	Cerința	Referat / Expertiză Nr. / Data	
S.C.HACHIKO DESIGN S.R.L.				BENEFICIAR: Primaria Sectorului 6	Proiect nr.: 25/2011
str. DINU VINTILA nr. 11, et.8, cam 8, sector 2					
Specificatie	NUME	Semnătura	Scara: 1:100	Titlu proiect: Expertiza tehnica, Audit energetic, DALI07AC-PT-0CS-DE	
Șef proiect	arh. Luminija POPESCU			Verificare și Asistență tehnică pt.Lucrare de reabilitare	
Proiectat	teh. Ana DAVID			BI. A18, str. TARGU NEAMȚ, nr.38	
Desenat	teh. Ana DAVID			Titlul planșei: FATADA SECUNDARA	
				SITUAȚIE EXISTENTA / SITUAȚIE PROPUȘA	
				Planșa nr. A 07	